


Erfassungsbogen Weg Nr. 151

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege



Allgemeine Beschreibung des Weges

Nr. 151

1. Lage im Raum

Kreisstraße (CO 2)

Gemeindeverbindungsstraße (252)

2. Gliederung in Ausbautypen

151.1 **Schotter**

151.2 **Schotter**

151.3 **Asphalt, einstreifig**

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

151.1 Ausbautyp und Länge:
 Fahrbahn- / Kronenbreite:
 Randstreifen:
 Wegseitengraben vorhanden:
 Zustand Fahrbahn:
 Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

- Fahrbahnunebenheiten
- keine Kantenabbrüche
- keine Auswaschungen

Bemerkungen:

Schotter	330 m
4,5 m	5,5 m
unbefestigt	(befestigt, unbefestigt, unklar)
einseitig	(ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
teilw. schadhaft	(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
mittelfristig	(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

- keine Längs-/Quer-/Netzzrisse
- keine Fahrbahnausbesserungen
- viele Schlaglöcher
- kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
- keine Spurrinnen
- keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

151.2 Ausbautyp und Länge:
 Fahrbahn- / Kronenbreite:
 Randstreifen:
 Wegseitengraben vorhanden:
 Zustand Fahrbahn:
 Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

- Fahrbahnunebenheiten
- keine Kantenabbrüche
- keine Auswaschungen

Bemerkungen:

Schotter	140 m
3,0 m	4,0 m
unbefestigt	(befestigt, unbefestigt, unklar)
einseitig	(ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
teilw. schadhaft	(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
mittelfristig	(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

- keine Längs-/Quer-/Netzzrisse
- keine Fahrbahnausbesserungen
- einzelne Schlaglöcher
- kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
- vereinzelt Spurrinnen
- keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

151.3	Ausbautyp und Länge:	Asphalt, einstreifig	1.500 m
	Fahrbahn- / Kronenbreite:	3,0 m	4,0 m
	Randstreifen:	unbefestigt	(befestigt, unbefestigt, unklar)
	Wegseitengraben vorhanden:	teilweise	(ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
	Zustand Fahrbahn:	teilw. schadhaft	(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
	Zeitl. Umsetzungsempfehlung:	langfristig	(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
	Schadensbild:		
	<ul style="list-style-type: none"> • einzelne Fahrbahnunebenheiten • einzelne Kantenabbrüche • keine Auswaschungen 	<ul style="list-style-type: none"> • einzelne Netzrisse • keine Schlaglöcher • keine Spurrinnen 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Fahrbahnausbesserungen • kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen • keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten
	Bemerkungen: Steigung/Gefälle 10-15%		

Einmündungen und Kurven:

Einmündung auf Kreisstraße (CO 2): 10m asphaltiert; Radien, Breite und Sicht tlw. zu gering; Radweg kreuzend

Einmündung auf Gemeindeverbindungsstraße (252): asphaltiert; Radien und Breite Ok, Sicht tlw. zu gering

Kurven: tlw. zu eng

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschränkungen Tonnage, Durchfahrtshöhen, Ausweichstellen, Engstellen, Brücken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe, Landhandel etc.)
